

修善寺南小学校通学路危険箇所

| | |
|-------|--|
| 危険箇所① | バス停「大野公会堂」付近 |
| 状況・様子 | バス停への横断歩道がないため、大野地区の子どもたちが道路を渡る際に、通行車両との接触が危惧される。 |
| 現況写真 |  |

| | |
|-------|--|
| 危険箇所② | 学校前の横断歩道 |
| 状況・様子 | 見通しがあまりよくなく、4方向から車両が通ってくるため、通行車両との接触が危惧される。 |
| 現況写真 |  |

| | |
|-------|--|
| 危険箇所③ | 牧之郷の駅付近の道路 |
| 状況・様子 | 道が入り組んでいて、狭く、見通しが悪いため、通行車両との接触が危惧される。 |
| 現況写真 |  |